

Bericht des Gewässerschutzbeauftragten (GSB) 2019 für die Gemeinde Flintbek

Am 21.05.19 Teilnahme an der Sitzung des Umwelt – und Wegeausschusses der Gemeinde.

Am 20.01.2020 erfolgte zusammen mit Frau Hagenah rückwirkend für 2019 eine Begehung des Klärwerkes und der Regenwasserbehandlungsanlagen.

Es wurden folgende Feststellungen getroffen:

Klärwerk

In der Ausschusssitzung am 21.05.20 wurde erklärt, dass z.Zt. 9100 Einwohnerwerte an das Klärwerk angeschlossen sein sollen. Wie dieser Wert ermittelt wurde, ist dem GSB nicht bekannt.

Das Klärwerk wurde 1989 gebaut für 12 000 EW 60 (EW 60 = Einwohnerwerte bei 60 g BSB 5 pro EW). Die Belastung lag 2018 bei 6 364 EW 60. Der Wert für 2019 ist mir nicht bekannt. Die Monatsberichte und der Jahresbericht 2019 des Klärwerkes liegen mir noch nicht vor.

Im Nachklärbecken wurde ein Gebläse erneuert.
Der Auslauf der Klärwerkes in den Vorfluter ist in
Ordnung.

Regenwasserbehandlungsanlagen

1. S Mühlenkampsredder
Keine Anmerkungen.
2. Achtern Hof / Bokseer Weg
Keine Anmerkungen.
3. RRB Ecksaal
Die Anlage hat einen neuen Zaun erhalten. 1 Foto.
4. RRB Karstdt
Das Regenbecken soll 2021 ausgebaggert werden.
5. S Rosenberg
1 Foto.
6. RRB Wiesenweg
Es ergeben sich durch Bauarbeiten, die z.Zt. für Aldi und
Markant durchgeführt werden, Veränderungen.
Das Regenbecken hat in Teilbereichen keine neue
Einfriedigung erhalten.
7. S Wiesenweg
1 Foto.
8. S Flintbek
Umgestaltung durch die Baustelle Aldi und Markant.
1 Foto.

9. RRB Eiderkamp / Müllershörn

Der Bewuchs wurde zurückgeschnitten.

Mittelfristig ist die Tauchwand sanierungsbedürftig. 1 Foto.

Teilweise wurde eine neue Einfriedigung gesetzt.

2 Fotos.

10. RRB Dyckerhoff

Neue Einfriedigung. 1 Foto.

Die Tauchwand ist sanierungsbedürftig.

Es ist eine Entschlammung des Beckens erforderlich.

11. RRB Orga / Batterieweg

Eine in Teilen neue Einfriedigung („hinter dem Zaun“) wurde noch nicht umgesetzt. 1 Foto.

12. S Am Wald

Keine Anmerkungen.

13. S Freeweid / Eider

Keine Anmerkungen.

15. RRB Vogelstange

1 Foto.

16. S Immenhagen

Der Bewuchs wurde zurückgeschnitten. Der Ablauf muss noch freigelegt werden. 1 Foto.

Regenwasserbehandlungsanlagen sind Abwasseranlagen.
An den Regenbecken sollten gut sichtbar Hinweisschilder
aufgestellt werden.

Kiel, den 07.04.2020

Böttcher

(Böttcher)

Anlagen : 12 Fotos (11 Blatt)

Flintbek
RRB Ecksaal
20.01.20








Flintbek
S Wiesenweg
20.01.20

Flintbek
S Flintbek
20.01.20



Flintbek
RRB Eiderkamp / Müllershörn
20.01.20





Flintbek
RRB Eiderkamp / Müllershörn
20.01.20




Flintbek
RRB Eiderkamp / Müllershörn
20.01.20




Flintbek
RRB Dyckerhoff
20.01.20

Neuer Zaun.



Final Report
RRE D. 1000
20. 11.20

Page 18



Flintbek
RRB Orga / Batterieweg
20.01.20



Flintbek
RRB Vogelstange
20.01.20

A black and white photograph showing a row of white, two-story houses with dark roofs in the background. In the foreground, there is a small pond or stream partially enclosed by a dark metal fence. The area is overgrown with bushes and trees, some of which are bare. The sky is bright and featureless.

Flintbek
S Immenhagen
20.01.20