

Datum	Bezeichnung und Begründung	Anzahl	EP	GP	Produktkonto	Bemerkungen	Gesamt für 1. Nachtrag
18.02.2021	Schule am Eiderwald: Erneuerung der Brandmelder gem. Wartungsbericht vom 15.12.2021	126 Stück		13.999,04 €			28.923,29 €
18.02.2021	Schule am Eiderwald: CEAG- Sicherheitsbeleuchtungsanlage Mängelbehebung ist bei der Wartung aufgefallen	1	pausch.	4.501,77 €		Auftrag ist erteilt.	
25.02.2021	Abdeckung der Pflanztröge auf der Empore (Eingang zu den Umkleidekabinen). Dies ist erforderlich, damit keine Feuchtigkeit mehr in die	1	pausch.	4.300,00 €	01.21820.5211000-211		
18.02.2021	Schule am Eiderwald: Reparatur der Blitzschutzanlage wurde im Rahmen der Überprüfung des Blitzschutzes festgestellt	1	pausch.	6.122,48 €		Ein Teil der Kosten soll durch den Posten der Reparatur im Rahmen der Wartungen (4.000 €) gedeckt werden. Somit im Nachtrag 2.200 € Würde gerne die 4.000 € für sonstiges behalten wollen, da immer kleinere Arbeiten in der Schule anfallen, von denen ich manchmal nicht mal etwas mitbekomme, dafür habe ich aber gar keine HH-Mittel	
09.10.2021	Freibad: Reparatur Blitzschutzanlage Wurde bei der Überprüfung festgestellt. Das Imbisshäuschen hat keinen Blitzschutz, ist aber durch die Vorschriften erforderlich.	1	pausch.	1.896,62 €	1.42402.5211000	Ist bereits beauftragt.	1.900,00 €
03.03.2021	Wasserschaden Kita Dickskamp 6 Angebot Fa. Specht-Versicherungsschaden	1	pausch.	3.966,81 €	1.365.035.211.000	Mit der Versicherung in Kontakt	4.000,00 €